

DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD + COMUNES DEL SECTOR HOTELERO

EJEMPLOS que hacen evidente la **inseguridad de los ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS** en materia de Autoprotección:

- **Ausencia de carteles** de “situación y evacuación”
- **Carteles** de “situación y evacuación” de difícil lectura
- **Indicaciones** y señales de salida **insuficientes o exceso** de señalética mal colocadas que confunden y desorientan
- **Ausencia de instrucciones** en las habitaciones o en lugares accesibles para consultas urgentes de las formas correctas de **actuar en caso de emergencia**
- **Extintores** que **carecen de señal** de posición o ésta no cumple con la normativa vigente
- **Extintores ocultos** tras mercancía
- **Luces de emergencia fundidas**
- **Ausencia de compartimentación**
- **Ausencia o mal funcionamiento** del **sistema de detección y alarma** contra incendio
- **Detectores de incendio fuera de servicio** o tapados
- **Pasillos centrales estrechos**, lo que provoca un efecto de cuello de botella muy peligroso que se agrava cuando las puertas no son suficientemente amplias
- **Distancias demasiado largas** entre las distintas puertas de emergencia
- **Salidas y rutas de evacuación obstaculizadas** con cajas, colchones, carritos...
- **Puertas cortafuego abiertas** permanentemente con dispositivos fijos (acuñadas)
- **Puertas de emergencia bloqueadas** con candados
- **Trabajadores** que en caso de emergencia no saben indicar las pautas o **no conocen los recorridos de evacuación** ni donde se sitúa el **punto de encuentro** del establecimiento
- **Acumulación de papeles o de basura o falta de limpieza** en cocinas y almacenes
- **Ausencia de cartel en el ascensor** advirtiendo de: NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO
- **Mobiliario, moquetas y cortinas sin** la necesaria **resistencia al fuego**
- **Instalaciones eléctricas defectuosas o la sobrecarga** de las mismas



¿Le ponemos **SOLUCIÓN?**

922 53 40 60

Arquitectos
Protection

www.vrarquitectos.es